

**KERTAS KERJA BANGUNAN/GEDUNG (KK-1.03)**

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
SEKOLAH/KELURAHAN/PUSKESM : SD NEGERI 1 BANYUASRI

SKPD :

No	Code Bara	Register	p. Urut	Kma Bara	Tahun Perolehan	Tahun Rehab	luas (m2)	onstruks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11.01.08.01	1		Bangunan	1999		-	Beton
2	11.01.10.01	1		Bangunan	2009		863	Beton
3	11.01.19.01	1		Bangunan	2008		-	Beton
4	11.02.04.01	1		Mess/Wisn	2015		0	Tidak
5	12.01.03.02	1		Lain-lain	1999		-	Beton
6	12.01.03.02	1		Lain-lain	2015		0	Tidak
7	12.01.03.02	2		Lain-lain	2015		0	Tidak
8	12.01.03.02	1		Lain-lain	2016		-	Tidak
9	12.01.03.02	2		Lain-lain	2016		-	Tidak
<b>TOTAL</b>								

**Penanggung jawab Unit Kerja**

No	Nilai Awal Reabilitas	Nilai Bangunan	Status Tanah	No Urut Kertas	Kondisi		
					B	RR	RB
10	11	12,00	13	14	15	16	17
		22.000.000,00	Hak Pakai		B		
		44.852.000,00	Hak Pakai		B		
		90.000.000,00	Hak Pakai		B		
		34.818.000,00	Hak Pakai			RR	
		18.000.000,00	Hak Pakai		B		
		16.382.000,00	Hak Pakai			RR	
		23.065.000,00	Hak Pakai			RR	
		10.000.000,00	-		B		
		46.602.000,00	-		B		
		<b>305.719.000,00</b>					

Penda

IMB		Unit Pemakaian	Lokasi	Asa Usul Perole	Pengguna	Pemanfaatan		
Nomor	Tanggal					pp	Sewa	KSP
18	19	20	21	22	23	24	25	26
		SD NEGERI	JALAN A. Y.	KOMITE				
		SD NEGERI	JALAN A. Y.	APBD				
		SD NEGERI	JALAN A. Y.	HIBAH				
		SD NEGERI	SDN 1 BAN	APBD				
		SD NEGERI	SDN 1 BAN	DAYA SEKOLAH				
		SD NEGERI	SDN 1 BAN	APBD				
		SD NEGERI	SDN 1 BAN	APBD				
		SD NEGERI	-	BOS				
		SD NEGERI	-	DAK				

Imping Sensus

Singaraja,

Pelaksa

	<b>KET</b>
<b>BSG/BGS</b>	
<b>27</b>	<b>28</b>
	SDN 1 BANYUASRI
	SDN 1BANYUASRI
	SDN 1 BANYUASRI
	Mess Kepala Sekolah
	KANTIN
	Kamar Mandi dan WC
	Rumah Penjaga dan UKS
	KANOPI
	Pembangunan Kamar Mandi/ Jamban / MCK

**2018**

**ina Sensus BMD**