

KERTAS KERJA BANGUNAN/GEDUNG (KK-1.03)

SKPD :  
 SEKOLAH/KELURAHAN/PUSKESMA :  
 KODE SKPD :

No	Kode Barang	Register	Nomor Urut KIB	Nama Barang	Tahun Perolehan	Tahun Rehab	Luas (m2)	Konstruksi	Nilai Awal	Nilai Rehabilitasi	Nilai Bangunan	Status Tanah	No urut Kertas Kerja Tanah	Kondisi			IMB		Unit Pemakai	Lokasi	Asal-usul Perolehan	Penggunaan	PEMANFAATAN				KET	
														B	RR	RB	Nomor	Tanggal					PP	SEWA	KSP	BSG/BGS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	11.01.01.01.	1		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1976				133.000.000,00						Kurang Baik					Desa Pengulon	Hibah						Ruang kelas 6, 5 dan 3	
2	11.01.01.01.	2		Bangunan Gedung Kantor Permanen	1976				185.084.444,00						Kurang Baik					Desa Pengulon	Hibah						RUANG Kelas 1, 2, 3, dan 4 (nilai awal Rp. 15.000.000,- rehab tahun 2014 DAK senilai Rp. 170.084.444,-	
3	11.01.01.01.	1		Bangunan Gedung Kantor Permanen	2008				90.000.000,00						Baik					Desa Pengulon	Hibah						Ruang Kepsek dan Guru	
4	11.01.01.04.	1		Lain-lain	2015				70.000.000,00						Baik					-	Hibah						Angkul-angkul dan Pagar Sekolah SDN 1 Pengulon	
5	11.02.04.01.	1		Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan P	1978				4.000.000,00						Rusak Ringan					SD 1 Pengulon	APBN						BANGUNAN VII ( MESS Kepala Sekolah )	
6	11.02.04.01.	1		Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan P	1983				3.000.000,00						Rusak Ringan					SD 1 Pengulon	APBN						BANGUNAN V ( MESS Penjaga )	
7	11.02.04.01.	2		Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan P	1983				6.000.000,00						Rusak Ringan					SD 1 Pengulon	APBN						BANGUNAN VI ( MESS Guru )	
8	11.02.04.01.	1		Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan P	1984				18.000.000,00						Kurang Baik					Desa Pengulon	Hibah						MESS Guru	
9	12.03.01.01.	1		Candi Hindu	1979				1.000.000,00						Rusak Ringan					SD 1 Pengulon	SWADAYA						BANGUNAN II ( Pura )	
TOTAL									510.084.444,00																			

Penanggungjawab Unit Kerja

Pendamping Sensus

Singaraja,  
 Pelaksana Sensus BMD